



Rif. CertCGE20190528-P01-R01

Rapolano Terme, 28/05/2019

Spett.Le
A.S.Ter. S.p.A.
Via XX Settembre 15
16121 Genova

Oggetto:

**Sistema di rilevazione delle infrazioni al rosso semaforico EnVES EVO MVD 1605 installato nel Comune di Genova, all'intersezione tra Corso Europa, Via Isonzo e Via Timavo
CERTIFICAZIONE.**

La società EngiNe srl, produttrice dei sistemi di rilevazione delle infrazioni al rosso semaforico EnVES EVO MVD 1605, titolare per gli stessi del decreto di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

CERTIFICA

- 1) Che il sistema denominato EnVES EVO MVD 1605 risulta approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto numero 4020 del 21/06/2017.
- 2) Che il sistema specificato in oggetto è composto dai seguenti apparati:

Elaboratore matricola
AJ0412H

Lanterna semaforica monitorata

- Via Isonzo intersezione Corso Europa corsia destra
- Via Isonzo intersezione Corso Europa corsia sinistra



EngiNe s.r.l.
Sede legale via Vittorio Veneto 15 - 01100 Viterbo
Sede operativa Loc. Sentino Ficaiole snc - 53040 Rapolano Terme (SI)
C.F./P.I. e numero iscrizione al registro delle imprese di Viterbo: 01108630524
Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato
tel. +39 0577- 704514; fax +39 0577- 705521
web: www.engineonline.it; e-mail: info@engineonline.it; e-mail certificata: engine@pec.it



- 3) Che gli apparati sono conformi al prototipo depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si certifica inoltre che detti apparati risultano installati nel rispetto di tutte le geometrie, prescrizioni ed indicazioni previste nell'apposito manuale e che gli stessi sono conformi:

- ai requisiti essenziali specificati dalla Direttiva 2014/30/UE
- alla Norma Tecnica Armonizzata EN 50293 Ed. 2013

risultando dunque conformi per la marcatura CE.

Tale marchio CE è applicato assieme al numero del Decreto di approvazione ministeriale.

Verifiche e controlli sono stati effettuati in data 28/05/2019.

EngiNe srl non si assume responsabilità a seguito di eventuali manomissioni od uso improprio.

EngiNe srl
Il Tecnico
Paolo Braconi